



VEHICULOS KOR S.A. DE C.V.
AV. UNIVERSIDAD, 1087 , COL. VALLE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ, 03100
RFC VKO131120C89

FACTURA DE SERVICIO
HYUNDAI UNIVERSIDAD
AV UNIVERSIDAD,1087,DEL VALLE
MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,BENITO JUAREZ,03100

Forma de Pago: 01 - 01 Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago: No Identificado

Teléfono: 1000 6300
Condiciones de Pago: CONTADO
Atendido por: 101 - LIZETE ROMERO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
US 24222	2455091	26/07/2018 13:21	MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,BENITO JUAREZ,03100	39464C9F-63CA-46A3-BAB8-A4F1C7FF673D
FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN	
2018-07-26T13:19:05	00001000000404477432	00001000000408013580	MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,BENITO JUAREZ,03100	

DATOS DEL CLIENTE	VEHICULO
Cliente: 27012 - MARINTER S.A. DE C.V. Domicilio: PASEO DE LAS JACARANDAS 318 . Col.: ATLAMPA Del.: CUAUHEMOC, Est.: CIUDAD DE MEXICO, Pais: MEXICO, CP: 06450 R.F.C.: MAR000216AP7 Teléfono: 19460440 0445521297934 Email: dalberdin@marinter.com.mx	Orden: 2455091 Marca: HYUNDAI Color: ROJO Placa: Z85ANN Modelo: 2017 Vehículo: GRAND I10 Kilometraje: 23,581 Cilindros: Serie: MALA74BC9HM235139 Motor: Torre:

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	HUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20,000 KM	1.23	427.12	525.36		84.06	609.42
78181500	CODIGO2	HUR	MATERIALES DIVERSOS	1	70.00	70.00		11.20	81.20
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
25172707	1/2630002752	H87	FILTER ASSY-ENGINE OIL	1	94.25	94.25		15.08	109.33
01010101	1/21435311	LTR	CM SYNTHETIC SAE 10W-30	4	126.64	506.56		81.05	587.61
25172705	1/2151323001	H87	TAP+NDE JUNTA	1	8.67	8.67		1.39	10.06
47132100	1/0999892551	H87	KIT BASICO	1	128.50	128.50		20.56	149.06
25173900	1/9713307010	H87	FILTER ASSY-AIR	1	318.38	318.38		50.94	369.32

REFACCIONES ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
595.36	1,056.36	0.00	1,651.72	0.00	1,651.72	264.28	1,916.00

CANTIDAD CON LETRA: MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

KB92lqgBzv8zEfrN9Ael2yggM5hzm649xJ9BkVQ84MGBjNaF/IXcoLDipUS8U5toeiglW51XWISjRH5T4UMFcJg0eznWelfB173cpj+gS+4xfgtAFX/ENtF0BAIRgJkU0EgArEs
eEwYpe36Sj/oJqkx22lp3LGLoxkrhYLTynavhsSsBwklJzORiOtehlDBOTyF7+A9HgKXkuhcTyfdgABkDpHv1zaFX+IR29nqLwcHT9Se83IQXrjhtqzpG+QkBprV+iq5+IBIUfr
OmnNKQd7qBwjZUf1qiamNoMENrIQEBIPs9k7hqEwoeD3l9slZobVU4OtWYVg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

K6pR5kyD8QulRpsDXtVgAd61cD+2SWQN2qTmlRbFpO1FX4n2GzyW3tP8Mu09WkAvXibtXrDMh4kKmc65kpl2hdio49EB6TdUH2mn/SlpN0cOK53l3wLbY0gvYmEwNh92Z3fEaEbjkh
Juc8ok8X355eggzm9RXTO12H3/5u47ym9Z40UgmO2DEMyL09hyvLEzv83XwPHPGvYbMXcsJd3NG57DxeQyEx16g7JWYH+bJmrKaFOC+iemYqhX0ORQT15qAEBjYmWbVHtHuaZd0e
ISO+gGbhmA+YAlwK2Y0ERhZ1rHRltk5JcLYco2THJ3WTbGkPYo4tpb+56XFUBtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|39464C9F-63CA-46A3-BAB8-A4F1C7FF673D|2018-07-26T13:19:05|EME000602QR9|K6pR5kyD8QulRpsDXtVgAd61cD+2SWQN2qTmlRbFpO1FX4n2GzyW3tP8Mu09Wk
AvXibtXrDMh4kKmc65kpl2hdio49EB6TdUH2mn/SlpN0cOK53l3wLbY0gvYmEwNh92Z3fEaEbjkhJuc8ok8X355eggzm9RXTO12H3/5u47ym9Z40UgmO2DEMyL09hyvLEzv83XwPHPG
GYbMXcsJd3NG57DxeQyEx16g7JWYH+bJmrKaFOC+iemYqhX0ORQT15qAEBjYmWbVHtHuaZd0e60llS0+gGbhmA+YAlwK2Y0ERhZ1rHRltk5JcLYco2THJ3WTbGkPYo4tpb+56XFUBt
A=||00001000000404477432||

Comentarios: SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA DE INYECTORES Y CPO DE ACELERACION
Y PLUMILLAS DELANTERAS Y VIENE IMPACTADO EN EL MARCO RADIADOR
BALATAS DEL. 8MM Y TRAS. 4.2MM LLANTAS DEL. 5.3MM Y TRAS. 4.9MM